

10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

ON7A
PODNOŚNIKI SAMOJEZDNE

1

Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej (PPE)

Kask, szelki z lonżą, rękawice i buty ochronne do pracy to podstawowe wyposażenie ochronne

2

Sprawdź stan techniczny sprzętu przed pracą

Każdy podest ruchomy musi być sprawdzony przed użyciem zgodnie z instrukcją obsługi

3

Nie pracuj w złych warunkach atmosferycznych

Wiatr, deszcz czy oblodzenie mogą prowadzić do poślizgu, przewrócenia sprzętu lub utraty stateczności

4

Upewnij się, że teren pracy jest właściwie oznakowany

Taśmy, pachołki, tablice ostrzegawcze - zadbaj o widoczność i informacje dla otoczenia

5

Nigdy nie przeciążaj podestu ruchomego

Przekroczenie udźwigu lub liczby osób w koszu to poważne ryzyko wypadku

6

Nie używaj podestu ruchomego wbrew instrukcji

Każde odstępstwo od zasad może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia użytkownika

7

Nie wychodź z kosza/podestu na wysokości

Przechodzenie na inne konstrukcje z podnośnika to prosta droga do wypadku

8

Zachowaj bezpieczny odstęp od linii energetycznych

Stosuj się do minimalnych odległości określonych w instrukcji urządzenia

9

Dbaj o bezpieczeństwo – stosuj asekurację

Zawsze używaj szelek i zapinaj je do wyznaczonych punktów na platformie podestu

10

Nie ryzykuj – nie dopuszczaj do pracy osób bez wymaganych kwalifikacji i badań lekarskich

Tylko przeszkolony operator z uprawnieniami UDT i badaniami może obsługiwać podesty ruchome

